Date de publication Lundi 15 janvier 2007 à 22:05:47 **par** Colok
Catégorie

Attention: défaut sur les Photocopieurs Canon

Source: quechoisir L'utilisation prolongée de ces photocopieurs (les modèles à cartouche d'encre PC6, PC7/7RE et PC11 des photocopieurs personnels et NP1010/1020/6010 des copieurs de bureau de la marque Canon. Les 1,87 million d'appareils concernés (dont 690 000 en Europe) ont été commercialisés entre 1987 et 1998) présentent un risque d'émission de fumée ou d'incendie en raison d'un défaut dans le cordon d'alimentation électrique.
Où s'adresser : Dans le point de vente pour une inspection et le remplacement éventuel des pièces défectueuses. Contacter le 0 825 002 923 (15 centimes d'euro la minute) pour les modèles PC ou le 01 41 99 75 82 pour les modèles NP.

Billet issu du site internet Colok Traductions:
https://www.colok-traductions.com

URL du billet
https://www.colok-traductions.com/index.php?op=billet&bid=604